

GPSに関する注意事項

eTrex^e·eTrex Sumit^e·eTrex Camo^e·eMapはタイムインターバル等ログの記録方法を指定できないため、お奨めしません。

Magellanは日時をログに記録しないため、競技用には向きません。

Garmin 12、**Garmin 12 XL**ユーザーは、飛行時間判定時に13秒の遅れが発生することが判明しています。

この問題を避けるためには、GPS内部のソフトウェアを最新のものに更新してください。**Garmin 12**、**Garmin 12 XL**ともに4.58へ必ず、Updateしてください。

<http://www.garmin.com/support/download.html>

上記のウェブサイトにてGPS内部のソフトを更新できます。(PC - GPSをつなぐケーブルが必要です。)

Garmin 12 Ver.3.53以前、**Garmin 12 XL** Ver.3.58以前の方は13秒間の遅れをUpdateすることが出来ないため、競技用には向きません。

Brauniger Galileo Ver.2.10に重大なプログラムエラーが見つかりました。

症状は、使っているうちにメモリーにゴミがたまり、時間が急に变な日になったり座標が世界の裏側にいたりダウンロードに時間がかかったりします。

このバージョンを使っている選手はすぐホームページからソフトを取り寄せVer.2.11にアップしてください。

<http://www.brauniger-flugelectronic.de/english.html?sid=1049447326.490417063>

できないかたはテイクオフ前にレコードのオールクリアを実施してから(レコードデータを1つずつのクリアはだめです。)テイクオフするようにしてください。

Brauniger COMPETINO および **Flytec 5020** のバージョンをご確認ください。

バージョンが 1.13 だった場合はバージョン 1.14 にバージョンアップをお願いします。

Brauniger COMPETINO <http://www.brauniger.com/english.html?sid=1140398795.748424591>

Flytec 5020 <http://www.flytec.ch/default.htm>

Aircotec XC-Trainer は最新バージョンの 1.06 から対応となりました。必ず、Update してください。

<http://enterprise-wings.com/top%20frame.htm>

上記のウェブサイトにてGPS 内部のソフトを更新できます。(PC - GPS をつなぐケーブルが必要です。)

現在ルールブック及びHPにて使用可能GPSとしている以外のGPSに関しましては、競技委員会にてケーブルが手に入り、動作確認ができ次第HPにて順次お知らせしていきます。

2006年5月31日現在